

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Olintepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0183-42	FECHA:	15/12/2025



Foto 1: Mantenimiento correctivo de instalacion de tubo Hg en piso 15 m2



Foto 2: Mantenimiento correctivo de repello en muros 60 m2



Foto 3: Mantenimiento correctivo de cernido en muros 60 m2



Foto 4: Sustitución de piso Cerámico 222 m2





Foto 5: Manteniminto preventivo de pintura en muros 60 m2




Foto 6: Mantenimiento preventivo de pintura en puertas metalicas 17 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Olintepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0183-42	FECHA:	15/12/2025



Foto 7: Mantenimiento preventivo portón metálico 5.88 m2



Foto 8: Sustitución de marcos de ventanas metálicas 20 m2



Foto 9: Sustitución de vidrio de 5mm 18 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

