

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	OLINTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 295	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE REAL ALDEA CHUISUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-4053-45	FECHA:	11/04/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NUFED 295 OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 295 DIRECCIÓN Aldea Chuisuc Olintepeque
--	--	---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	OLINTEPEQUE
NOMBRE DEL	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL	CALLE REAL ALDEA CHUISUC
CÓDIGO DEL	09-03-4053-45	FECHA:	11/04/2025



Sustitución de pila de concreto en cocina con azulejo de 2.20 m de ancho por 0.80 m de fondo por 0.90 m de alto, de dos lavaderos y un tanque. Incluye: paredes con grosor de 6 cm de concreto y electromalla 6/6, concreto mejorado con aditivo sika 1, azulejo cerámico en interior de tanque y exterior de pila pegado con adhesivo PSP.
Sustitución de línea de drenaje de PVC de 3".



Mantenimiento de muros de interior de cocina con repello.
Aplicación de pintura látex en muros interiores de cocina.



Sustitución de mesón de concreto con azulejo en cocina.
Sustitución de puertas metálicas de mesón en cocina.



Sustitución de azulejo en mesón de cocina.



Sustitución de puerta de reja metálica en cocina.
Sustitución de puerta de metal en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

