

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PASO HONDO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0015-43	FECHA:	10/10/2025




Mantenimiento preventivo con cerca perimetral de malla galvanizada calibre 13, rombo de 2" de 3 metros altura libre, con postes galvanizados de 1 1/4" de 3.40 metros de alto con tubo superior soldado con planos de 3/4" x 1/8", abrazaderas galvanizadas, tapones, pintura anticorrosiva.



Mantenimiento preventivo con cerca perimetral de malla galvanizada calibre 13, rombo de 2" de 3 metros altura libre, con postes galvanizados de 1 1/4" de 3.40 metros de alto con tubo superior soldado con planos de 3/4" x 1/8", abrazaderas galvanizadas, tapones, pintura anticorrosiva.



Mantenimiento preventivo con cerca perimetral de malla galvanizada calibre 13, rombo de 2" de 3 metros altura libre, con postes galvanizados de 1 1/4" de 3.40 metros de alto con tubo superior soldado con planos de 3/4" x 1/8", abrazaderas galvanizadas, tapones, pintura anticorrosiva.



Mantenimiento preventivo con cerca perimetral de malla galvanizada calibre 13, rombo de 2" de 3 metros altura libre, con postes galvanizados de 1 1/4" de 3.40 metros de alto con tubo superior soldado con planos de 3/4" x 1/8", abrazaderas galvanizadas, tapones, pintura anticorrosiva.



Mantenimiento correctivo, con sustitución de postes existentes de madera en area de baño por tubos cuadrado de 3" x 3"



Mantenimiento correctivo, con sustitución de techo existente de lamina acanalada en areas de baño por lamina troquelada de 10" cal 28 , con canal galvanizado y bajadas de drenaje pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público