

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Panorama
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0212-43	FECHA:	4/07/2025




Matenimiento y sustitución piso concreto y mosaico para 3 aulas.



Matenimiento y sustitución piso concreto y mosaico para 3 aulas.



Sustitución de piso de concreto por cerámica en la dirección



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Sustitución de vigas de madera por costaneras de metal de 6 m



Sustitución de ventanas en dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilmar Elias Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Quetzaltenango



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Panorama
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0212-43	FECHA:	04/07/2025



Suministro de bolsas de crestuco para blanqueado de pared de dirección



Suministro de cubetas de sellador para pared de dirección




Sustitución de puerta en dirección



Mantenimiento correctivo para protección de gradas de dirección con barandas



Sustitución de piso de concreto por piso antideslizante en las gradas de la dirección



Sustitución de ventana en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilmar Elias Gomez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Panorama
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0212-43	FECHA:	4/07/2025




MSustitución de puertas de gavinetes a puertas de madera en la cocina



Mantenimiento de electricidad, cable calibre 10, plafoneras, tomacorrientes, caja de dados, focos.



Mantenimiento de electricidad, cable calibre 10, plafoneras, tomacorrientes, caja de dados, focos.



Mantenimiento y reparación de baños, cambio de tazas y tubería



Mantenimiento correctivo en pared de servicio sanitarios de escuela con azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilmar Elias Gomez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

