

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PASO ROJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0218-43	FECHA:	26/06/2025




Aplicación de repello exterior en aulas y salón.




Aplicación de repello y alisado en el interior del salón.



Repello columnas en portones de entrada principal del Centro Educativo.



Aplicación de repello en muro perimetral




Sustitución de tazas de baño.



Repello en columnas resaltadas en el corredor y muro perimetral (pared de circulación de la cancha)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PASO ROJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0218-43	FECHA:	26/06/2025



Mantenimiento de puertas metálicas (lijado y pintura)



Mantenimiento de baranda metálica (lijado y aplicación de pintura)



Mantenimiento de portones metálicos (lijado y pintura)



Sustitución de balcón de metal en ventana de cocina



Sustitución de láminas transparentes de tres aulas y corredor



Suministro y aplicación de pintura de pared exterior e interior de muro perimetral, corredores, interior y exterior de las aulas, cocina, dirección, biblioteca y bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y sello Director Centro Educativo Público

