

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-3913-43	FECHA:	1/10/2025




Sustitución de piso de torta de concreto a piso porcelanato de 60*60 en aulas de modulo 1.



Mantenimiento de muro con Suministro y aplicacion de pintura interior SHERWIN WILLIAMS de agua para pared y aceite para zócalo en aulas de modulo 1.



Mantenimiento de Puertas metalicas incluye (lijado, cortada y pintado)



Mantenimiento correctivo de meson de concreto con de cocina (incluye azulejo y puertas de gabinete).



Sustitucion de puerta en mal estado por puerta metalica en area de cocina.



sustitucion de candado a chapas yale en puertas de aulas de modulo1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Nancy tam

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

