



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0238-43	FECHA:	7/07/2025



Sustitución de cerco perimetral con tubo hg y malla galvanizada en modulo 2 , Sustitución de lamina troquelada por lamina troquelada calibre 26 en aula de modulo 2



Mantenimiento correctivo de planchas de concreto en cancha de modulo 1



mantenimiento correctivo con sustitucion de cielo falso dirección y salon modulo 2



sustitucion de estructura de ventanas de madera por upvc en aulas de modulo 1





sustitucion de pilas de concreto de modulo 1



sustitucion de laminas troquelada por lamina caliubre 26 en aula modulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

Revisado por:  (a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello