

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M LOS POCITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS POCITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0239-43	FECHA:	3/07/2025



Sustitucion de piso ceramico por piso porcelanato en aulas de modulo 1



sustitución de 4 inodoros (tasas de baño)



Mantenimiento de sistema de energia electrica en 3 aulas (alambre, plafoneras, tomacorrientes y apagadores) 12 plafoneras, 100 metros de cable, 50 metros de canaleta, 12 lamparas 6 tomacorrientes, 3 apagadores



Sustitucion de linea de Drenaje de baños con tubo pc 4" en baños.



sustitucion de cielo falso de machimbre por PVC en la cocina



Sustitucion de lamina ondulada por lamina troquelada en lavadero.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M LOS POCITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS POCITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0239-43	FECHA:	3/07/2025



matenimiento y aplicación de repello cernido en una aula del modulo 1



mantenimiento de puertas metalicas(pintado,lijado) en los baños



Mantenimiento de muros con suministro y aplicación de Pintura interior en paredes de aulas en el modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---