

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 'ELISA MOLINA DE STAHL'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 1-45 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0256-43	FECHA:	30/09/2025



Substitucion de Tablero general de Distribución de 16 circuitos marca G.E. y suministro de energia.



Mantenimiento correctivo de sistema electrico con Suministro e instalación de tubo vinil en en direccion, aulas y cocina de modulo 1.



Mantenimiento correctivo de sistema electrico con Suministro e instalación de tubo de vinil 3/4 en direccion, aulas y cocina de modulo 1.



Mantenimiento correctivo de sistema electrico con Suministro e instalación colocación de vueltas y conectores en direccion, aulas y cocina de modulo 1.




Mantenimiento correctivo de sistema electrico con Colocación de abrazaderas 3/4 marca Handle en direccion, aulas y cocina de modulo 1.




Mantenimiento correctivo de sistema electrico con Recableado Cable No. 10 CONDUMEX en direccion, aulas y cocina de modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 'ELISA MOLINA DE STAHL'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 1-45 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0256-43	FECHA:	30/09/2025



Mantenimiento correctivo de sistema electrico con Recableado Cable No. 12 CONDUMEX en direccion, aulas y cocina de modulo 1.



Mantenimiento correctivo de sistema electrico con instalacion de interruptores sencillos, dobles y triples B-Ticino en direccion, aulas y cocina de modulo 1.



Mantenimiento correctivo de sistema electrico con Montaje de Lámparas 2*20 watts en direccion, aulas y cocina de modulo 1.



Mantenimiento correctivo de sistema electrico con Montaje de tomacorrientes marca B-Ticino de ampalmado y encintado en direccion, aulas y cocina de modulo 1.



Mantenimiento correctivo de sistema electrico con Montaje de reflectores 150 watts en direccion, aulas y cocina de modulo 1.




Mantenimiento correctivo de sistema electrico con instalacion de Ojos de Buey en direccion, aulas y cocina de modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 'ELISA MOLINA DE STAHL'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 1-45 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0256-43	FECHA:	30/09/2025



Mantenimiento correctivo de sistema electrico con instalacion de lámparas solares en direccion, aulas y cocina de modulo 1.


Mantenimiento correctivo de sistema electrico con Montaje 4 tubos galvanizados en direccion, aulas y cocina de modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

