

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0972-43	FECHA:	24/09/2025



Mantenimiento y aplicación de pintura corona clásica latex a base de agua color celeste en muros interiores de salón módulo 1. (138 m2)



Mantenimiento y aplicación de pintura de aceite corona color azul para sáculo en interior de salón + muros exteriores de aulas módulo 1. (38 m2)



Mantenimiento y aplicación de pintura de aceite corona color celeste para muros exteriores de aulas 1er. Y 2do. Nivel módulo 1. (117 m2)



Mantenimiento y aplicación de pintura Sherwin Williams color celeste para muros exteriores aulas 1ro. Y 2do. Nivel fachada frontal. Módulo 1. (250 m2)



Sustitución de piso de concreto por piso porcelanato 60x60 cms. para cocina módulo 1. (26 m2)



Instalación de baranda de metal segundo nivel altura 1.10 Mts. con tubo cuadrado de 1" módulo 1. (29 m2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E.P.B.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0972-43	FECHA:	24/09/2025



Mantenimiento Correctivo de escenario en Salón, con azulejo módulo 1. (5 m2)



Mantenimiento en puertas de metal con pintura de Aceite Fas Dray Sherwin Williams Secado Rápido color azul módulo 1 (incluye limpieza y lijado) (9 unidades)



Mantenimiento de balcones en aulas 1ro. Y 2do. Nivel módulo 1, con pintura de aceite Sherwin William fas dray secado rápido incluye limpieza y lijado, color azul. (28 m2)



Mantenimiento de barandas 2do. Nivel con pintura de aceite fas dray secado rápido Sherwin Williams incluye limpieza y lijado, color azul modulo 1. (24 m2)



Sustitución portón de ingreso de metal por portón de metal. Módulo 1. (1 unidad)



Sustitución de letrero oficial de la escuela(incluye elaboración de marcos de letras, rotulación y aplicación de pintura en letras) (41 unidad)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0972-43	FECHA:	24/09/2025



Sustitución de piso de concreto por piso antideslizante ingreso a escuela 2do. nivel módulo 1. (5 m2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--