

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0792-43	FECHA:	20/10/2025



Foto 7: Mantenimiento Correctivo de escenario en Salón, con azulejo módulo 1. (5 m2)



Foto 8: Mantenimiento en puertas de metal con pintura de Aceite Fas Dray Sherwin Williams Secado Rápido color azul módulo 1 (incluye limpieza y lijado). (9 unidades)



Foto 9: Mantenimiento de balcones en aulas 1ro. Y 2do. Nivel módulo 1, con pintura de aceite Sherwin William fas dray secado rápido incluye limpieza y lijado, color azul. (28 m2)



Foto 10: Mantenimiento de barandas 2do. Nivel con pintura de aceite fas dray secado rápido Sherwin Williams incluye limpieza y lijado, color azul modulo 1. (24 m2)



Foto 11: Sustitución portón de ingreso de metal por portón de metal. Módulo 1. (1 unidad)




Foto 12: Sustitución de letrero oficial de la escuela(incluye elaboración de marcos de letras, rotulación y aplicación de pintura en letras) . (41 unidades)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EPH

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0792-43	FECHA:	15/10/2025



Foto 1: Mantenimiento y aplicación de pintura corona clásica latex a base de agua color celeste en muros interiores de salón módulo 1. (138 m2)



Foto 2: Mantenimiento y aplicación de pintura de aceite corona color azul para socalo en interior de salón + muros exteriores de aulas módulo 1. (38 m2)



Foto 3: Mantenimiento y aplicación de pintura de aceite corona color celeste para muros exteriores de aulas 1er. Y 2do. Nivel módulo 1. (117 m2)



Foto 4: Mantenimiento y aplicación de pintura Sherwin Williams color celeste para muros exteriores aulas 1ro. Y 2do. Nivel fachada frontal. Módulo 1. (250 m2)



Foto 5: Sustitución de piso de concreto por piso porcelanato 60x60 cms. para cocina módulo 1. (26 m2)



Foto 6: Instalación de baranda de metal segundo nivel altura 1.10 Mts. con tubo cuadrado de 1" módulo 1. (29 m2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
E.P.B. CONSEJO EDUCATIVO CABRICÁN ALDEA LOMA GRANDE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL ALDEA LOMA GRANDE CABRICÁN QUETZALTENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0792-43	FECHA:	24/10/2025



Foto 13: Sustitución de piso de concreto por piso antideslizante ingreso a escuela 2do. nivel módulo 1. (5 m2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E.P.B.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

