

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV FRANCISCO MORAZAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0344-43	FECHA:	3/07/2025



Aula Cuarto sección "A" Mantenimiento sustitucion de piso a piso ceramico. 42 mts. 2




Aula Parvulos sección "B" Mantenimiento sustitucion de piso a piso ceramico. 42 mts.2



Aula Segundo "A" Mantenimiento sustitucion de piso a piso ceramico. 42 mts. 2



Parvulos "A" Mantenimiento sustitucion de piso a piso ceramico, 40mets.2 y nivelación porque el piso anterior no esta nivelada.



Aula Segundo "A" Mantenimiento sustitucion de piso a piso ceramico. 42mts.2




Aula Sexto "B" Mantenimiento sustitucion de piso a piso ceramico. 52 mts.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV FRANCISCO MORAZAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0344-43	FECHA:	3/07/2025




por el grosor del piso ya colocado, es necesario cortar las 6 puerta en su lado inferior para que pueda abrir y cerrar correctamente.



por el grosor del piso ya colocado, es necesario cortar las 6 puerta en su lado inferior para que pueda abrir y cerrar correctamente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--