

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV FRANCISCO MORAZÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0344-43	FECHA:	28/07/2025




Aula Cuarto sección "A" Mantenimiento sustitucion de piso a piso ceramico. 42 mts. 2



Aula Parvulos sección "B" Mantenimiento sustitucion de piso a piso ceramico. 42 mts.2



Aula Segundo "A" Mantenimiento sustitucion de piso a piso ceramico. 42 mts. 2



Parvulos "A" Mantenimiento sustitucion de piso a piso ceramico, 40mts. 2 y nivelación porque el piso anterior no esta nivelada.



Aula Segundo "A" Mantenimiento sustitucion de piso a piso ceramico. 42mts.2




Aula Sexto "B" Mantenimiento sustitucion de piso a piso ceramico. 52 mts.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV FRANCISCO MORAZÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0344-43	FECHA:	28/07/2025



por el grosor del piso ya colocado, es necesario cortar las 6 puerta en su lado inferior para que pueda abrir y cerrar correctamente.



se compuso los marcos de la puerta y se corto abajo, se tuvo que soldar los marcos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--