

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN CHQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJ CHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-4134-43	FECHA:	02-07-25



Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC color blanco serie 80, OPCM en módulo 1



Sustitución de piso de concreto por piso cerámico módulo 2



Sustitución de mesa de madera por mesa de concreto en módulo de cocina.



Sustitución de ventana de metal por ventana de metal de tubo de 1", chapa 18, más lámina 13/64"38", cubierta con dos capas de pintura r15



Mantenimiento correctivo en pared por azulejo cerámico cocina



Mantenimiento correctivo de chimenea de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN CHQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJ CHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-4134-43	FECHA:	02-07-25



Sustitución de lámina acanalada y estructura de madera por estructura de metal y lámina troquelada en módulo 1



Mantenimiento correctivo en pared por azulejo cerámico en baños



Sustitución de plancha de metal por plancha de metal en estufa rural de leña en módulo de cocina



Mantenimiento y aplicación de pintura en pared de block, en modulo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--