



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PM-EP-ED
2010-01-1

ESTADÍSTICA DEPENDENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Toj Als
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-12-0024-45	FECHA	30/09/2025



Mantenimiento correctivo de piso con cerámica antideslizante y pegamento pop



Sustitución de estufa rural de concreto y ladrillo, con plancha metálica doblemente reforzada



Sustitución de línea de drenaje con tubería de pvc de 3" (corte de piso, accesorios y llaves)



Sustitución de línea de agua potable con tubería de 1/2" (corte de piso, accesorios y llaves)



Sustitución de mesa de concreto + Top de cocina laminado + azulejo interior y exterior



Sustitución de puertas de madera de madera en mesa de trabajo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Angel de Leon

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRO-EDUC-001
10/2007

SECCIONES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

PROYECTO

☒

CONTRATO

EXEQUENTE

☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTEANGO	DEPARTAMENTO	Quetzaltenango
MUNICIPIO	RUJES	MUNICIPIO	Rujes
ESTABLECIMIENTO	09-12-0024-45	ESTABLECIMIENTO	09/12/05



Mantenimiento correctivo de puerta de metal (cuerpo, cerradura, aplicación de pintura)



Reparación de grietas de concreto con dos capas de mortero + aplicación de pintura + limpieza interior y exterior



Mantenimiento de ventana de aluminio con pintura anticorrosiva



Reparación de grietas en la pared con mortero anticorrosivo



Reparación de humedad en la pared con pintura anticorrosiva y cable eléctrico



Mantenimiento correctivo al techo con pintura anticorrosiva y pintura

Observaciones: Se realizaron las obras de mantenimiento y reparación de los edificios.

[Signature]



[Signature]





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRG-FOM-03
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐





DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Toj Añe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-12-0024-45	FECHA	30/09/2025



Sustitución de malla electrosoldada (incluye tubo galvanizado)



Mantenimiento preventivo de pared con solera de concreto armado de 15x20



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

[Signature]



Nombre y apellidos del Presidente de la OMA

[Signature]



Nombre y apellidos del Director Centro Educativo Público