

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. COLONIA NUEVO SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVO SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0051-42	FECHA:	18/05/2025




SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO GR50S 5 CMS



SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN CUBIERTA DE GALERA




MANTENIMIENTO DE PINTURA EN BARANDAS DE METAL DE MURO PERIMETRAL



MANTENIMIENTO DE PINTURA ANTICORROSIVA EN PORTON



MANTENIMIENTO CON REPEYO EN CONTORNO DE TERAZA



SUSTITUCION DE DEPOSITO DE TANQUE SISTEMA ROTOPLAS CAPACIDAD 1100 LITROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

Revisado por:


Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.COLONIA NUEVO SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVO SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0051-42	FECHA:	18/05/2025




mantenimiento de loza con impermeabilizante acrílico en edificio escolar



mantenimiento de bajadas de agua pluvial tubo pvc 3"3



REPARACION DE VENTANAS CON VIDRIOS CLARO DE 40*40 CMS.DE 5 MM EN COCINA



sustitucion de inodoro en sanitario de mujeres




MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MURO Y EN AULA #1



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA CON TUBOS DE 4*4 CHAPA 16 EN GALERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Revisado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐





DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.COLONIA NUEVO SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVO SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0051-42	FECHA:	18/05/2025



SUSTITUCION DE CANALPVC ALTO FLUJO EN BAÑOS Y DIRECCON



SUSTITUCION DE LKAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN CUBIERTA DE BAÑOS Y DIRECCION



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Revisado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello

