



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FREDY NEPTALI MORALES SOTO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA INÉS, SAN MARTÍN, SACATEPÉQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0359-43	FECHA:	30/09/2025



1. Sustitución de baranda en segundo nivel, por baranda de metal de tubo metálico cuadrado de 2 pulgadas en parte inferior y superior, y tubo metálico de 1 1/2 pulgada en área interna, distanciados a 12 cm. Pintado color azul. Con altura de 50 cm. (25 ml).



2. Sustitución de piso de concreto en área de cocina, por piso cerámico y adhesivo de alta existencia. (22 m2).




3. Sustitución de azulejo en pila de cocina, por azulejo cerámico y adhesivo de alta resistencia. (6 m2).



4. Sustitución de azulejo en estufa de leña de cocina, por azulejo cerámico y adhesivo de alta resistencia. (6 m2).





5. Sustitución de válvula de pila, por válvula de aluminio. (1 Unidad).



6. Sustitución de estructura para colgador de instrumentos de cocina, por colgador de metal con pintura anticorrosiva. (1 Unidad).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se agregan las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FREDY NEPTALI MORALES SOTO "	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA INÉS, SAN MARTÍN, SACATEPÉQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0359-43	FECHA:	30/09/2025



7. Sustitución de tanque elevado, por tanque elevado con capacidad de 1,100 Lt. (1 Unidad).



8. Sustitución de puerta, por puerta metálica con chapa. (1 Unidad).



9. Sustitución de tasa sanitaria, por tasa sanitaria de marca reconocida. (3 Unidad).



10. Sustitución de chapa de puerta, por chapa de puerta de marca reconocida. (3 Unidad).



11. Mantenimiento de bajada de agua en techo de aulas. (6 Unidad).



12. Sustitución de tubería, por tubería de 3 pulgadas para drenaje de baños. (30ml).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FREDY NEPTALI MORALES SOTO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA INÉS, SAN MARTÍN, SACATEPÉQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0359-43	FECHA:	30/09/2025



13. Mantenimiento con repello en muros de baños. (20m2).



14. Sustitución de puerta, por puerta metálica para baño. (1 Unidad).



15. Mantenimiento con pintura en área de cocina. (54 m2).



16. Mantenimiento con pintura en malla de circulación. (118 m2).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

