

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR BUENA VISTA II, ALDEA HUITANCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0004-42	FECHA:	2/04/2025



Piso con grietas

Sustitución de piso de concreto a piso cerámico en la dirección modulo 3



Sustitución de piso de concreto a piso de granito de marmol en un aula en modulo 1



Suministro de pintura en aulas y circulación interior y exterior modulo 1, 2 y 3. (Exterior latex celeste, interior latex celeste y zócalos azul de 70 cm)



Suministro de pintura en aulas y circulación interior y exterior modulo 1, 2 y 3. (Exterior latex celeste, interior latex celeste y zócalos azul de 70 cm)



Mantenimiento a estructura de puertas (lijado y aplicación de pintura)



Mantenimiento en barandas de corredores y gradas modulo 2 y 3 (lijado y aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y Sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público