

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:



PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "JOSÉ BATRES MONTUFAR" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HUITÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-0418-43	FECHA:	2/04/2025

 Sustitución de circulación con malla electrosoldada de 6x6 pulgadas de abertura, calibre 4.5 corrugada, tubo proceso original de 1.5 pulgadas y con pintura anticorrosiva	 Sustitución de circulación con malla electrosoldada de 6x6 pulgadas de abertura, calibre 4.5 corrugada, tubo proceso original de 1.5 pulgadas y con pintura anticorrosiva
 Sustitución de circulación con malla electrosoldada de 6x6 pulgadas de abertura, calibre 4.5 corrugada, tubo proceso original de 1.5 pulgadas y con pintura anticorrosiva	 Sustitución de circulación con malla electrosoldada de 6x6 pulgadas de abertura, calibre 4.5 corrugada, tubo proceso original de 1.5 pulgadas y con pintura anticorrosiva
 Sustitución de circulación con malla electrosoldada de 6x6 pulgadas de abertura, calibre 4.5 corrugada, tubo proceso original de 1.5 pulgadas y con pintura anticorrosiva	 Sustitución de 2 vidrios claros de 5 milímetros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---