

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


|                             |                                          |                                |                  |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO                           | MUNICIPIO:                     | HUITAN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA HUITANCITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-15-2675-41                            | FECHA:                         | 7/04/2025        |



Sustitución de lámina, por lámina troquelada 0.38 Calibre 26"




Sustitución de lámina, por lámina troquelada 0.38 Calibre 26"



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal tubo cuadrado de 3"x2"



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal tubo cuadrado de 3"x2"



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal tubo cuadrado de 3"x2"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

