

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEMUJ, ALDEA PAXOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-3182-41	FECHA:	03/04/2025



sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada



sustitución de puerta de madera a metal



Sustitución de estructura portante de madera a estructura metal galvanizado



Sustitucion de lamina acanalada por lámina troquelada Ferromax



Sustitución de torta de cemento a concreto para patio



Mantenimiento de grada de concreto a ceramico antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

X


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	HUITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEMUJ, ALDEA PAXOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-15-3182-41	FECHA:	03/04/2025



Mantenimiento de drenaje para la cocina




Sustitución de azulejo para lavamanos fijo de concreto y sus tres chorros



Mantenimiento lineales de baranda de metal con pintura anticorrosiva que va al segundo nivel.



Sustitución de torta de concreto a granito de mármol



Mejoramiento de pared con pintura sherwin williams adentro y afuera



Sustitución de piso torta de cemento por cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

