



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                 |                                |                           |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango  | MUNICIPIO:                     | Huitán                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | caserio Xemu, aldea Paxoj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-15-3162-41   | FECHA:                         | 18/04/2025                |



Foto 1: Sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de puerta de madera a metal



Foto 3: Sustitución de estructura portante de madera a estructura metal galvanizado.



Foto 4: Sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada Feromax.



Foto 5: Sustitución de torta de cemento a concreto para patio.



Foto 6: Mantenimiento de grada de concreto a ceramico antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Josep... T...*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*...*


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



|                                      |                 |                                 |                                             |                                    |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: |                 | PREVIO <input type="checkbox"/> | DURANTE <input checked="" type="checkbox"/> | POSTERIOR <input type="checkbox"/> |
| DEPARTAMENTO:                        | Quetzaltenango  | MUNICIPIO:                      | Huitán                                      |                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:          | COPB ANEXO EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:  | caserio Xemu, aldea Paxoj                   |                                    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:          | 09-15-3182-41   | FECHA:                          | 18/04/2025                                  |                                    |



Mantenimiento de drenaje para la cocina




Sustitución de azulejo para lavamanos fijo de concreto y sus tres chorros




Mantenimiento lineales de baranda de metal con pintura anticorrosiva que va al segundo nivel.



Sustitución de torta de concreto a granito de mármol





Mejoramiento de pared con pintura sherwin williams adentro y afuera



Sustitución de piso torta de cemento por ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|