

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0001-42	FECHA:	19/08/2025




No.1 Sustitución de cubierta metálica con lámina troquelada calibre 26



No.2 Sustitución de energía eléctrica con 22 focos de 30 whats + 30 tomacorrientes + 220 metros de cable no 10. Con tubo de pvc + abrazaderas (fase 1 y neutro.)




No.3 Reparación de puerta de metal Con tubo cuadrado de 1*1 + lámina 3/64



No.4 Reparación de cunetas de desfogue pluvial




No.5 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA TIPO JOIST CON TUBO CUADRADO DE 2**2" + REFUERZO DE 11/2"X 11/2" GALVANIZADO



No.6 Reparación de Gradas a escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐


DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0001-42	FECHA:	19/08/2025



No.1 Mantenimiento correctivo de pintura en muros de escenario




No.2 Mantenimiento preventivo en cubierta metálica de lámina acanalada con pintura anticorrosivo en exterior




No.3 Mantenimiento correctivo con repello y cernido en muros + pintura en servicios sanitarios



No. 4 Reparación de torta de concreto con azulejo de 30*30



No.5 Sustitución de servicios sanitarios



No.6 Reparación de mingitorio con alisado gris

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0001-42	FECHA:	19/08/2025




No.1 sustitución de estructura portante de madera por estructura metálica con costanera galvanizada de 3" 2




No.2 Sustitución de Puertas de metal




No.3



No.4



No.5



No.6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

