

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0006-42	FECHA:	17/06/2025



No.1 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto



No.2 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto



No.3 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto



No.4 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto



No.5 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto



No.6 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO
CASERIO EL PORVENIR
COLOMBA, QUETZALTENANGO
Marieli Cifuentes
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

