

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA, COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0006-42	FECHA:	28/07/2025



No.1 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto



No.2 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto



No.3 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto



No.4 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto



No.5 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto



No.6 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mónica Fuentes

Firma y sello del Presidente de la OPF

COMITE EDUCATIVO COSTA CUCA
CASERIO EL PORVENIR
COLOMBA, QUETZALTENANGO

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE
CASERIO EL PORVENIR
DIRECCIÓN
COLOMBA
Quetzaltenango