

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QETALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0006-42	FECHA FINALIZACION:	5/09/2025



No.1 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto



No.2 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto



No.3 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto



No.4 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto



No.5 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto



No.6 Mantenimiento correctivo sustitución de circulación de lamina por muro perimetral prefabricado de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marilic Fuentes
Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL ANEXA
CASERIO EL PORVENIR
DIRECCIÓN
COLOMBA
QETALTENANGO