

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                |                                |                        |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | COLOMBA COSTA CUCA     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO NUEVA VICTORIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-17-0035-43  | FECHA:                         | 13/06/2025             |



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO




SUSTITUCION DE PORTON DE 2\*2.10



SUSTITUCION DE PORTONES




SUSTITUCION DE PORTON DE 3\*2.10



SUSTITUCION DE MESA A MESA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPR

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público