



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE


X

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAQUICHILLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0446-43	FECHA:	09/05/2025



REPARACION EN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO EN PARTE FRONTAL Y LATERAL DEL ESTABLECIMIENTO.



SUSTITUCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON BARANDALES TIPO REJA EN AULA MODULO No. 1 ENTRADA PRINCIPAL.



REPARACION EN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO EN PARTE FRONTAL Y LATERAL DEL ESTABLECIMIENTO.



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO EN PARTE FRONTAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL.



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL CON TUBOS GALVANIZADOS DIAMETRO DE 2 PULGADAS MAS MALLA PERIMETRAL No. 2



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL CON TUBOS GALVANIZADOS DIAMETRO DE 2 PULGADAS MAS MALLA PERIMETRAL No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

