



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOS-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAQUICHILLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0446-43	FECHA:	23/05/2025



REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO EN PARTE FRONTAL Y LATERAL DEL ESTABLECIMIENTO.




SUSTITUCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON BARANDALES TIPO REJA EN AULA MODULO No. 1 ENTRADA PRINCIPAL.



REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO EN PARTE FRONTAL Y LATERAL DEL ESTABLECIMIENTO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PARTE FRONTAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL.



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL CON TUBOS GALVANIZADOS DIAMETRO DE 2 PULGADAS MAS MALLA PERIMETRAL No. 2



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL CON TUBOS GALVANIZADOS DIAMETRO DE 2 PULGADAS MAS MALLA PERIMETRAL No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

