

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Santa Rosa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-1138-42	FECHA:	29/07/2025



Foto1: Sustrucción de portón metalico.



Foto 2: Sustrucción de cubierta de lámina troquelada de policarbonato calibre 26



Foto 3: Reparación de estufas de cocina con ladrillo, chimenea y azulejo.



Foto 4: Reparación de mesas de trabajo, azulejo y estufa de cocina.





Foto 5: Sustrucción de canales para agua pluvial.



Foto 6: Sustrucción de estructura metalica de tubo cuadrado galvanizado 2x2 chapa 16

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Santa Rosa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-1138-42	FECHA:	29/07/2025



Foto 7: Sustitución de cubierta de lamina troquelada calibre 26



Foto 8: Sustitución de piso de concreto en patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

