

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO ☐      DURANTE ☒      POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                                   |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango    | MUNICIPIO:                     | El Palmar                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD AGRARIA PALMERA XOLWITZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-19-0023-42     | FECHA:                         | 4/12/2025                         |




Sustitución de muro perimetral con barda prefabricada de concreto h=2.50m (concreto reforzado) 212 m2



Sustitución de puerta de metal en muro perimetral H=2.10 ancho 1.00 m



Sustitución de muro perimetral con barda prefabricada de concreto h=2.50m (concreto reforzado) 212 m2



Sustitución de puerta de metal en muro perimetral H=2.10 ancho 1.00 m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

|                                                                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>Meydi carolina gómez Ramírez</p> <p>Firma y sello del Presidente de la Comunidad Agraria</p> | <p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|