

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3098-42	FECHA:	15/08/2025



Foto1:Sustitución de muro divisorio de aula en módulo 4



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada por lámina troquelada calibre 26 en módulo 1, 2 y 3



Foto 3: Sustitución de lámina troquelada por lámina troquelada calibre 26 en módulo 1, 2 y 3



Foto 4: Sustitución de lámina troquelada por lámina troquelada calibre 26 en módulo 1, 2 y 3

Observación: necesitamos sustitución de pared de division ya que la que esta en existencia es de lámina y muy delicado para los niños. Por eso nos urge la sustitución lo realizaremos con metal y plomo.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--