

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-4137-45	FECHA:	30/09/2025



Sustitucion de lamina acanalada por lamina troquelada calibre 26. 46 m2



Sustitucion de estructura de madera portante de techo por estructura de metal. 46 m2



Reparación de muro con zapata 0.80x0.80x0.20M Hierro 1/2". 8 unidades



Reparación de muro con columnas 0.20x0.20x4.0m 4 Hierro 1/2" y estribos 3/8". 8 unidades



Reparación de muro con viga de 0.25 x 0.30 con varillas de 1/2 y estribos de 3/8. 28.2 m2



Sustitución de ventanas de madera por ventanas UPVC, corredizas. 3 unidades

30rit

Firma y sello del Presidente de la Q




Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-4137-45	FECHA:	30/09/2025



Sustitución de bombillos led 40 watts. 6 unidades, 6 plafoneras. Instalación de 1 flipón de doble cuchilla de 20 AMP



Reparación de sistema eléctrico cableado calibre 10 AWG, Sustitución apagadores dobles, 3 unidades y Sustitución tomacorrientes dobles, 6 unidades



Sustitución de puerta de madera por puerta de metal. 1 unidad

Zorit

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

