

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II CHUATUJ ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0009-43	FECHA:	22/09/2025



Foto #1: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de pvc. 25 ventanas, 74.3 m2



Foto #2: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de pvc. 25 ventanas, 74.3 m2



Foto #3: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de pvc. 25 ventanas, 74.3 m2



Foto #4: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de pvc. 25 ventanas, 74.3 m2



Foto #5: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico. 9 aulas, 378 m2



Foto #6: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico. 9 aulas, 378 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Lidia Verónica Trujillo Minda

Firma y sello del Presidente de la U.E.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

