



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

|                             |                     |                                |                          |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango      | MUNICIPIO:                     | Coatepeque               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM                | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector II Chuatuj Zona 7 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09 - 20 - 0009 - 43 | FECHA:                         | 15/10/2025               |



Foto #1: Sustitución de ventanas de metal por ventanas pvc. 25 ventanas, 74.3 m2



Foto #2: Sustitución de ventanas de metal por ventanas pvc. 25 ventanas, 74.3 m2



Foto #3: Sustitución de ventanas de metal por ventanas pvc. 25 ventanas, 74.3 m2.



Foto #4: Sustitución de ventanas de metal por ventanas pvc. 25 ventanas, 74.3 m2



Foto #5: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico. 9 aulas, 378 m2.



Foto #6: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico. 9 aulas, 378 m2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Aurelia Vivian Jimenez M...*  
Firma y sello del Presidente



*E...*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

