

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector II Chuatuj Zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 - 20 - 0009 - 43	FECHA:	10/11/2025



Foto #1: Sustitución de ventanas de metal por ventanas pvc. 25 ventanas, 74.3 m2



Foto #2: Sustitución de ventanas de metal por ventanas pvc. 25 ventanas, 74.3 m2



Foto #3: Sustitución de ventanas de metal por ventanas pvc. 25 ventanas, 74.3 m2



Foto #4: Sustitución de ventanas de metal por ventanas pvc. 25 ventanas, 74.3 m2



Foto #5: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico. 9 aulas, 378 m2



Foto #6: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico. 9 aulas, 378 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---