

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL PACAYÁ II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0013-45	FECHA:	11/12/2025




Foto #1 SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CAL.26. 15 M2



Foto# 2 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL. 15 M2



Foto # 3 SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC POR CANAL DE METAL. 55 ML



Foto #4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEPOSITO DE AGUA, ACCESORIOS Y TUBERÍA. 1 UNIDAD




Foto # 5 SUSTITUCIÓN CABLEADO ELÉCTRICO CAL. 10 Y 12 AWG. 280 ML



Foto # 6 REPARACIÓN DE CUBIERTA CON CIELO FALSO PVC. 191 ML

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y reemplazar el número de hojas.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL PACAYÁ II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0013-45	FECHA:	11/12/2025




Foto # 7 SUSTITUCIÓN DE BALCONES. 3.2 M2



Foto # 8 SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE AULAS. 7 UNIDADES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE DE LA UP
 


 FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA PÚBLICA
 