

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA ANA DE MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. AVENIDA 6-38 ZONA 2 BARRIO EL JARDÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0016-46	FECHA:	27/09/2025




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26. 300 metros cuadrados.



FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL CON ANTICORROSIVO. 16 metros cuadrados.




FOTO 3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA CON BLOQUEADOR DE AGUA AQUALOCK 10 AÑOS. 30 metros cuadrados.




FOTO 4: REPELLO DE MURO. 30 metros cuadrados




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN. Unidad



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO. 30 metros cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ANA DE MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8VA. AVENIDA 6-38 ZONA 2 BARRIO EL JARDÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0016-46	FECHA:	27/09/2025



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE INODORO ELONGADO. Unidad



FOTO 8: SUSTITUCIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA. 7 unidades



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA 1000 LTS. Unidad





FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO. 30 metros cuadrados.



FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA. 20 metros cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público