

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AV. 7-06 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0787-42	FECHA:	8/07/2025



FOTO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL CON ANTICORROSIVO ,ANTES MÓDULO 1



FOTO 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE METAL POR METAL, MÓDULO 1



FOTO 3: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL, MÓDULO 1



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE CANALES DE METAL , MÓDULO 1



FOTO 5: REPARACION FIRME DE CONCRETO DE 2 CMS CON ACABADO GRIS, AREA RECREATIVA PRINCIPAL



FOTO 6: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO Y ENTUBADO CALIBRE 10 AWG, MÓDULO 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AV. 7-06 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0787-42	FECHA:	8/07/2025



FOTO 7: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO Y ENTUBADO CALIBRE 12 AWG, MÓDULO 1



FOTO 8: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES, MÓDULO 1



FOTO 9: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES, MÓDULO 1



FOTO 10: SUSTITUCION DE LAMPARA EXISTENTE CON LAMPARA BOMBILLO LED, MÓDULO 1



FOTO 5: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO Y ENTUBADO CALIBRE 10 AWG, MÓDULO 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

