

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO JULAIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-1133-42	FECHA:	25/03/2025



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CAL26




SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE MADERA, POR METAL



SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PLUVIAL DE METAL



MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCIÓN



SUSTITUCION DE PUERTA METÁLICA (AULAS)



SUSTITUCION DE PUERTAS METÁLICAS (BAÑOS)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO JULAIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-1133-42	FECHA:	25/03/2025



REPARACION Y MANTENIMIENTO PORTON DE METAL



REPARACION DE MURO CON BLOCK 50KG/CM2 14*19*39CM AULA



REPARACION DE MURO CON BLOCK 50KG/CM2 14*19*39CM COCINA



SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCION DE MESAS DE TRABAJO EN COCINA



SUSTITUCION DE MALLA POR BALCONES EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo Publico