

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL REPARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2667- 42	FECHA:	4/11/2025




Foto #1: Mantenimiento de puertas de aulas. 4 Unidades.




Foto #2: Reparación y sustitución de balcones. 26 m2



Foto #3: Sustitución de piso cerámico. 126.04 m2



Foto #4: Sustitución de sanitarios. 4 Unidades.



Foto #5: Sustitución de puertas de baño. 4 Unidades.



Foto #6: Reparación de sistema eléctrico. 285 ml

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.E.S.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL REPARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2667- 42	FECHA:	4/11/2025



Foto #7: Sustitución de tubo HG y malla galvanizada. 14.1 m2



Foto #8: Pintura de muros interiores y exteriores de aula. 220 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la Comunidad	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---