

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL REPARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2667- 42	FECHA:	26/11/2025




Foto #1: Mantenimiento de puertas de aulas. 4 Unidades.



Foto #2: Reparación y sustitución de balcones. 26 m2



Foto #3: Sustitución de piso cerámico. 126.04 m2



Foto #4: Sustitución de sanitarios. 4 Unidades.



Foto #5: Sustitución de puertas de baño. 4 Unidades.



Foto #6: Reparación de sistema eléctrico. 285 ml

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelí Ordóñez López
Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL REPARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-2667- 42	FECHA:	26/11/2025



Foto #7: Sustrucción de tubo HG y malla galvanizada. 14.1 m2



Foto #8: Pintura de muros interiores y exteriores de aula. 220 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---