

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 4 Nuevo Chuatuj zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3102-42	FECHA:	31/07/2025



**Foto1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS
MODULO 1 Y 2**




Foto 2: MANTEMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS (lijado,cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicado de pintura incluye chapa) en MODULO 1 Y 2



**Foto 3: SUSTITUCION DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE
MODULO 1**



**Foto 4: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 10 AWG
MODULO 1 Y 2**




Foto 5: Sustitución de Bombillo LED GLOBO 30W 2400 Lúmenes.Modulo 1 y 2




Foto 6: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES MODULO 1 Y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jennifer López Zalda

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 4 Nuevo Chuatuj zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-3102-42	FECHA:	31/07/2025



Foto7: Sustitucion de tomacorrientes dobles modulo 1 y 2




Foto 8: Sustitucion de flipones modulo 1 y 2




Foto 9: Sustitucion de lamparas para patio. Modulo 1 y 2




foto 10. Sustitucion de canales de metal Modulo 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jennifer López Zaldívar

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

