

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PALMAS, CASERIO EL RELICARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4139-42	FECHA:	07/07/2025




SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PORTON METALICO 4.26X 2.50 METROS, PUERTA CENTRAL, CON CHAPA YALE, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL




SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE DE BLOCK Y COLUMNAS 20X15CM SEPARADAS A CADA 2.40M CON CIMENTO DE 50X20CM



SUMINISTRO Y REPARACION DE BALCONES, CAMBIO DE PARTES DE PERFILES DAÑADOS, LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA



SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE CANAL PLUVIAL DE METAL TIPO AMERICANO



SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO PVC 4"



SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA ACANALADA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RELICARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4139-42	FECHA:	7/07/2025



FOTOGRAFIA 7.
SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL GALVANIZADO




FOTOGRAFIA 8.
SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



FOTOGRAFIA 9.
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARED CON IMPERMEABILIZANTE ESTIRENO ACRILICO MODIFICADO CON SILICON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--