

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENÓVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MANACALES ALDEA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0020-43	FECHA:	21/08/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26, 202 m2



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo, 202 m2



Foto 3: Sustitución de canal de metal, 20 ML




Foto 4: Reparación de bajada de agua pluvial, de tubo PVC 4", 30 ML




Foto 5: Mantenimiento de estructura de puerta lijado, cepillado, y aplicación de pintura, 6 m2



Foto 6: Mantenimiento de balcones, 70 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENÓVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MANACALES ALDEA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0020-43	FECHA:	21/08/2025



Foto 7: Sustrución de piso ceramico, 125 m2



Foto 8: Sustrución de inodoro elongado, 2 unidades



Foto 9: Mantenimiento correctivo de muros con reparación de muro con columnas de 0.15x0.15x2.50m + reparación con muro con block 50 kg/cm2 14x19x39. Total columnas 4 m2 12, 20 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la CDR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público