

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD ECA PARC. CORONADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0029-43	FECHA:	06/011/2025



Foto1: En proceso cambio de plafonera



Foto 2: inicio de trabajo cambio de tomacorriente




Foto 3: proceso de trabajo cambio de interruptor simple



Foto 4: Proceso de trabajo, cambio de interruptor doble



Foto # 5: Sustitución de tablero principal de 6x110V



Foto 6: Reparación y sustitución de cableado #12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	COMUNIDAD ECA PARC. CORONADO
ESTABLECIMIENTO:	09-21-0029-43	FECHA:	3/05/2025



Foto 7: En proceso sustitución de cableado # 10



FOTO 8: Trabajo en proceso sustitución de flipón 30-50 AÑO 2 POLOS



Foto 9: Sustitución de portón en proceso



Foto 10: Trabajo en proceso de sustitución de puerta metálica



Foto 11: Trabajo en proceso de sustitución estructura de ventana



Foto 12: Trabajo en proceso de sustitución e instalación de torta de concreto de 10cm de grosor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	COMUNIDAD ECA PARC. CORONADO
ESTABLECIMIENTO:	09-21-0029-43	FECHA:	3/05/2025




Foto 13: En proceso, sustitución y reparación de muro con block



Foto 14: En proceso, sustitución y reparación de muro con block



Foto 15: En proceso, sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26




Foto 16: En proceso, sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

