

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECTOR MÉNDEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0040-45	FECHA:	23/06/2025



Mantenimiento correctivo de piso de cancha sustitución de pavimento de concreto hidráulico 210 kg/cm² reforzado con fibra control de agrietamiento (demolición, conformación de base concreto hidráulico) 150m². Mantenimiento correctivo reposición de bordillo con tabique 15 metros lineales.



Mantenimiento correctivo de piso de cancha sustitución de pavimento de concreto hidráulico 210kg/cm² reforzado con fibra control de agrietamiento (demolición, conformación de base, concreto hidráulico)



Mantenimiento correctivo de piso de cancha sustitución de pavimento de concreto hidráulico kg/cm² reforzado con fibra control de agrietamiento (demolición, conformación de base, concreto hidráulico)



Mantenimiento correctivo de piso de cancha sustitución de pavimento de concreto hidráulico 210kg/cm² reforzado con fibra control de agrietamiento (demolición, conformación de base, concreto hidráulico)



Mantenimiento correctivo techo con bajadas de agua pluvial 3" en techo



Mantenimiento correctivo sustitución 15 m de drenaje de agua pluvial 4" PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Salvador Jim Escobar

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

