

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Cosla Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sector Méndez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0040-45	FECHA:	18/07/2025



Foto 1: Mantenimiento correctivo de piso de cancha sustitución de pavimento de concreto hidráulico 210 Kg/cm² reforzado con fibra de control de agrietamiento, (demolición, conformación de base, concreto hidráulico) 150m².



Foto 2: Mantenimiento correctivo de piso de cancha sustitución de pavimento de concreto hidráulico 210 Kg/cm² reforzado con fibra de control de agrietamiento (demolición conformación de base concreto hidráulico 150 m²).



Foto 3: Mantenimiento correctivo de piso de cancha sustitución de pavimento de concreto hidráulico 210 Kg/cm² reforzado con fibra de control de agrietamiento, (demolición, conformación de base, concreto hidráulico) 150m².



Foto 4: Mantenimiento correctivo de piso de cancha sustitución de pavimento de concreto hidráulico 210 Kg/cm² reforzado con fibra de control de agrietamiento, (demolición, conformación de base, concreto hidráulico) 150m².




Foto 5: Mantenimiento correctivo techo con bajadas de agua pluvial 3" en techo 25 metros lineales.



Foto 6: Mantenimiento correctivo sustitución de 42 metros lineales de drenaje de agua pluvial 4" PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

Salvador Lima Escobar

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

