

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Génova Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sector Méndez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0040-45	FECHA FINALIZACIÓN:	22/07/2025



Foto 1: Mantenimiento correctivo de piso de cancha sustitución de pavimento de concreto hidráulico 210Kg/cm² reforzado con fibra control de agrietamiento (demolición conformación de base concreto hidráulico) mantenimiento correctivo, reposición de bordillo con tabique 30 metros lineales 150m² de concreto.



Foto 2: Mantenimiento correctivo de piso de cancha sustitución de pavimento de concreto hidráulico 210Kg/cm² reforzado con fibra de control de agrietamiento (demolición conformación de base concreto hidráulico) 150m²



Foto 3: Mantenimiento correctivo de piso de cancha, sustitución de pavimento de concreto hidráulico 210Kg/cm² reforzado con fibra de control de agrietamiento (demolición de base, concreto hidráulico) 150m²



Foto 4: Mantenimiento correctivo de piso de cancha, sustitución de pavimento de concreto hidráulico 210Kg/cm² reforzado con fibra control de agrietamiento (demolición, conformación de base, concreto hidráulico) 150m²



Foto 5: Mantenimiento correctivo techo con bajadas de agua pluvial 3" en techo 25 metros lineales.



Foto 6: Mantenimiento correctivo sustitución 42 metros lineales de drenaje de agua pluvial 4" PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario.

Salvador Luna Escobar
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y sello Director Centro Educativo Público