

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                |                                |                   |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango | MUNICIPIO:                     | Génova Costa Cuca |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL ROSARIO  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-21-0674-43  | FECHA FINALIZACION:            | 14/11/2025        |



Foto1: Sustitucion de 397.32 M2 de lamina acanalada por lamina troquelada. Calibre 26



Foto 2: Sustitucion de 42 ML capotes de lamina acanalada, para lamina troquelada, calibre 26.



Foto 3: Mantenimiento de 369 M2 a estructura de soporte de metal con anticorrosivo



Foto 4: Sustitucion de 11 M2 de balcones de barrotes de hierro por tubo cuadrado de 1".



Foto 5: Sustitucion de un porton de barrotes de hierro por porton de tubo cuadrado y metal.



Foto 6: Mantenimiento correctivo de 16 metros cuadrados de muro de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                |                                |                   |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango | MUNICIPIO:                     | Génova Costa Cuca |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL ROSARIO  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-21-0674-43  | FECHA FINALIZACION:            | 14/11/2025        |



Foto7: Sustitucion de una puerta de barratos por puerta de metal




Foto 8: Sustitucion de 8 interruptores simples por interruptores dobles



Foto 9: Sustitucion de 9 tomacorrientes dobles




Foto 10: Sustitucion de 12 bombillos LED-GLOBO de 30 watts, 2400 lumenes.



Foto 11: Reparacion de 100 ML de cableado electrico, calibre 12 AWG.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|